



RAPPORTO DI PROVA N° 3100401

Campione : acqua


prelevato il : 31/07/2019 da: cliente
Consegnato in laboratorio il : 31/07/2019 da: Massimiliano Valenziano
RICHIEDENTE : MIP SERVICE DI DANIELE PANTINI
Indirizzo : VIA DELLE MURELLE SNC 01014 MONTALTO DI CASTRO
Punto di prelievo/ Etichetta : Piscina Oceanica
Contenitore : In plastica sterile
Data del referto : 02/08/2019

ANALISI RICHIESTA: CONTROLLO BATTERIOLOGICO

Parametro	Esito	Unità di misura
Cloro Libero	1.1	mg/l
Batteri Coliformi a 37 °C	0	numero/100 ml
Echerichia coli (E. coli)	0	numero/100 ml
Enterococchi	0	numero/100 ml

Il Direttore





RAPPORTO DI PROVA N° 3100402

Campione : acqua

prelevato il : 31/07/2019 da: cliente
Consegnato in laboratorio il : 31/07/2019 da: Massimiliano Valenziano

RICHIEDENTE : MIP SERVICE DI DANIELE PANTINI

Indirizzo : VIA DELLE MURELLE SNC 01014 MONTALTO DI CASTRO

Punto di prelievo/ Etichetta : Piscina 20x10

Contenitore : In plastica sterile

Data del referto : 02/08/2019

ANALISI RICHIESTA: CONTROLLO BATTERIOLOGICO

Parametro	Esito	Unità di misura
Cloro Libero	1.2	mg/l
Batteri Coliformi a 37 °C	0	numero/100 ml
Echerichia coli (E. coli)	0	numero/100 ml
Enterococchi	0	numero/100 ml

Il Direttore



**RAPPORTO DI PROVA N° 3100403****Campione : acqua**

prelevato il : 31/07/2019

da: cliente

Consegnato in laboratorio il : 31/07/2019

da: Massimiliano Valenziano

RICHIEDENTE : MIP SERVICE DI DANIELE PANTINI

Indirizzo : VIA DELLE MURELLE SNC 01014 MONTALTO DI CASTRO

Punto di prelievo/ Etichetta : Piscina bambini

Contenitore : In plastica sterile

Data del referto : 02/08/2019**ANALISI RICHIESTA: CONTROLLO BATTERIOLOGICO**

Parametro	Esito	Unità di misura
Cloro Libero	1.1	mg/l
Batteri Coliformi a 37 °C	0	numero/100 ml
Echerichia coli (E. coli)	0	numero/100 ml
Enterococchi	0	numero/100 ml

Il Direttore



RAPPORTO DI PROVA N° 3100404

Campione : acqua

prelevato il : 31/07/2019

da: cliente

Consegnato in laboratorio il : 31/07/2019

da: Massimiliano Valenziano

RICHIEDENTE : MIP SERVICE DI DANIELE PANTINI

Indirizzo : VIA DELLE MURELLE SNC 01014 MONTALTO DI CASTRO

Punto di prelievo/ Etichetta : Piscina Idromassaggio

Contenitore : In plastica sterile

Data del referto : 02/08/2019

ANALISI RICHIESTA: CONTROLLO BATTERIOLOGICO

Parametro	Esito	Unità di misura
Cloro Libero	1.2	mg/l
Batteri Coliformi a 37 °C	0	numero/100 ml
Echerichia coli (E. coli)	0	numero/100 ml
Enterococchi	0	numero/100 ml

Il Direttore

